




---

 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294
 

---

[www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2013-05-15**
**Robinson Helicopter Company. Kellukkeiden täyttöventtiilit**

**Koskee:** Seuraavia hätäkellukkein varustettuja Robinson R44- ja R44 II-helikoptereita:

- hätäkellukkeiden täyttöventtiilin osanumero on D757-1 ja
- täyttöventtiiliin ei ole kaiverrettu merkintää "D758-4 tai siihen ei ole tehty muutosta B900-8 ja
- täyttöventtiilin kotelon osanumero on D758-1, Revision C tai vanhempi.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Vaihda hätäkellukkeiden täyttöventtiilit yhden vuoden tai 500 lentotunnin kuluessa laskettuna 30.4.2013:sta, kumpi tulee ensin, lentokelpoiseihin venttiileihin, joiden osanumero on D757-1R.

Robinson R44 Service Bulletin SB-80 käsittelee tätä asiaa.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.