
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0023-E

FFA Aircraft Bravo. Rungon jäykisteiden tarkastus

Koskee: Kaikkia AS 202 Bravo-lentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen korkeintaan 12 kuukauden välein rungon etuosan yläjäykisteiden (oikea ja vasen) yläpinta silmämääräisesti Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH (GFM) SB 2015-1 (SB) kohdan 1.d. ohjeiden mukaisesti.
- B. Saat tehdä lentokoneella siirtolennon paikkaan, jossa kohdan A mukainen tarkastus voidaan tehdä. Siirtolennon aikana, ennen ensimmäistä tarkastusta ja ennen havaintojen perusteella tehtäviä korjauksia taitolentoliikkeet ovat kiellettyjä eivätkä liikehtimisen kuormitusmonikerrat saa ylittää +3,8g / -1,9g.
- C. Jos löydät kohdan A mukaisessa tarkastuksessa merkkejä syöpymisestä tai korroosiosuojauksen vaurioitumisesta, poista syöpymä ennen seuraavaa lentoa vaurioituneelta alueelta SB:n kohdan 1.f. ja 1.g ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos kohdan A mukaisessa tarkastuksessa syöpymä ylittää SB:ssä annetut raja-arvot, ota ennen seuraavaa lentoa yhteyttä GFM:ään hyväksytyjen korjausohjeiden saamiseksi ja korjaa vaurio näiden ohjeiden mukaisesti.
- E. Lähetä 30 vuorokauden kuluessa kohdan A mukaisen ensimmäisen tarkastuksen jälkeen raportti tarkastustuloksesta (myös siinä tapauksessa, ettei vauriota löytynyt) GFM:lle käyttäen SB:n liitteenä olevaa lomaketta.
- F. Tarkastus kohdan A mukaisesti on toistettava senkin jälkeen, kun lentokonetta on korjattu kohdan C tai D mukaisesti.

Yhteystiedot: Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH, Eisenwerkstraße 9, 58332 SCHWELM, Saksa. Puhelin: +49(0)2336490330, faksi: +49(0)2336490339, sähköposti: info(at)gomolzig.de.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.