

---

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 [www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)

---

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

### **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0130**

#### **SOCATA. Korkeusvakaimen salon tarkastus**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita SOCATA TB 9, TB 10, TB 20, TB 21 ja TB 200.

#### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta korkeusvakaimen salko viimeistään 21.8.2016 ja sen jälkeen korkeintaan 72 kuukauden välein ohjeen SOCATA SB 10-152-55 Revision 1 (SB) mukaisesti.
- B. Ellet löydä salosta kohdan A tarkastuksessa vikoja, suojaa se SB:n ohjeiden mukaisesti.
- C. Jos löydät salosta kohdan A tarkastuksessa vikoja, korjaa ne ennen seuraavaa lentoa SB:n ohjeiden mukaisesti.
- D. Jatka kohdan A mukaisia tarkastuksia myös sen jälkeen, kun olet tehnyt kohdan B tai C mukaiset toimenpiteet.
- E. Ohjeen SOCATA SB 10-152-55 alkuperäisen laitoksen mukaisesti ennen 21.7.2015 tehdyt tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet täyttävät lentokelpoisuusmääräyksen vaatimukset. Noudata 21.7.2015 lähtien ohjetta SOCATA SB 10-152-55 Revision 1.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.