

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 117/58
 10.7.1958



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettava toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys № 117/58: Republic RC-3 Seabee'n mittaritaulussa suoritettava eristystyö.

Koskee: Republic RC-3 Seabee'n Stewart Warner mittaritaulua, osanumero 1167.

Viite: Luftvärdighetsanvisningar 4/1957.

Suoritettava: Ensi tilassa.

Toimenpide: Muutostyön tarkoituksena on estää oikosulku amperimittarin jännitteellisten osien ja mittaritaulun kuoren välillä. Mittaritaulun kuori on alareunastaan sisäpuolelta eristettävä noin 1 mm paksuisella pertinax'illa tai vastaavalla. Eristys liimataan kiinni. Muutostyön suorittamiseksi mittaritaulu on irroitettava kiinnikkeistään. Eristys asennetaan paikoilleen amperimittarin aukon kautta, joten amperimittari on irroitettava.

Samassa yhteydessä muistutamme Seabee-koneiden omistajia siitä, että tämän koneen sähköjärjestelmän varokkeet lauettuaan kytkeytyvät automaattisesti uudelleen päälle. Ylikuormitus tai oikosu... jossakin piirissä aiheuttaa sen, että tähän piiriin kytketyt laitteet toimivat jaksottaisesti. Ohjaajan on tällaisissa tapauksissa katkaistava ko. piirin virta mittaritaulun valitsijakatkaisijasta.

JKS/EL