

M 289/64
3.12.1964



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä.

Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

289. M-määräys No. 289/64: SZD-9bis Bocian. Hinausvaijerin kiinnitys

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä SZD-9bis Bocian purjekoneita

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: Ennen jokaista lento-olähtöä.

Toimenpide: Käyttökokemukset ovat osoittaneet, että kiinnitettäessä lekohinausvaijeria on kytkimien yhteysvaijeri saattanut jäädä mukalle toimien tällöin eräänlaisena herkistettynä laukaisujousena.

Vaarallisten itsestään laukeamisten välttämiseksi on yhteysvaijeri vedettävä suoraksi vintturivaijerin kytkemisnupista jokaisen lekovaijerin kytkemisen yhteydessä.

Lekokytkinaukon viereen on maalattava ohje:

Huom! Vedä myös vintturikytkimestä.

JV/C-EC/M-TS