

KULKULAITEIDEN JA TEOSTEN TOIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
 ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Puhelin: 5 3 1 1 5 Telephone
 Sähköposti: CIVILAIR Telegrams

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 295/65-2

9.12.1965



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

295. M-määräys No. 295/65-2: Hartzell, potkurinnavan tarkastus.

Koskee: Kaikkia Hartzell potkureita mallia HC-12x20-1, -2, -3, -5 ja -7B varustetuna navalla C-49-2B ja C-49-2C, valmistusnumerot 4220...5200. Potkurit on alkupe-
 räisesti asennettu Downer (Republic) RC-3, Navion, Navion A ja Grumman G-44 konei-
 siin.

Viite: FAA Airworthiness Directive 64-28-9, FAA Airworthiness Directive 65-8 Re-
 vision Hartzell, Hartzell Service Bulletin No. 32, päivättyinä 11.8.1964.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukaisesti potkurinnavan murtumisen aiheuttamien la-
 pojen irtaantumisten estämiseksi.

Toimennide:

- a) Tarkasta potkurin navassa mahdollisesti esiintyvät murtumat Hartzell Service Bulletin'in No. 32 (ks. viite) mukaisesti 100 lentotunnin kuluessa tämän mää-
 räyksen voimaantulopäivästä sekä sen jälkeen joka 25. tunti, kunnes on suoritet-
 tu viitteen mukainen muutostyö. Mikäli murtumisia havaitaan, on murtuneet osat
 vaihdettava ennen lentotoiminnan jatkamista.
- b) Vaihda viitteen mukaisesti potkurinnapa, jonka käyntiaika viimeisen peruskor-
 jauksen jälkeen on enintään 400 tuntia, ennen 500 tunnin käyntiajan saavuttamis-
 ta.
- c) Vaihda viitteen mukaisesti potkurinnapa, jonka käyntiaika viimeisen peruskor-
 jauksen jälkeen on yli 400 tuntia, seuraavan 100 käyntitunnin kuluessa.
- d) Kaikkiin tämän määräyksen voimaantulopäivän jälkeen Suomeen tuotuihin potkurei-
 hin, joiden käyntiaika on yli 500 tuntia, on suoritettava viitteen mukainen na-
 van vaihto ennen potkurin käyttöönottoa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 295/65, joka on hävitettävä.

JV/C-EC/KS