

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siitasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53  
 Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
**LENTOKELPOISUUS-**  
**TIEDOTUS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 355/67  
 15.4.1967



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

355. M-määräys No. 355/67: SZD-9bis Bocian takakuomun lukitus ja liikkeen rajoittin

Koskee: Kaikkia SZD-9bis Bocian tyyppisiä purjekoneita.

Syy: Tapahtuneet kuomun irtoamiset ilmassa.

Suoritettava: Ensi tilassa, viimeistään 1.6.1967 mennessä.

Toimenpiteet:

- a) Mittaa takakuomun lukitusvivun lukitustapin pituus. Mikäli se on alle 5 mm, on tappi uusittava.
- b) Tarkasta, että tappi sopii esteettömästi kaikkiin liukukiskossa oleviin lukitusreikiin.
- c) Tarkasta, että lukitusvivun jousi on riittävän jäykkä estämään lukituksen aukeamisen.
- d) Asenna toisen liukukiskon takapäähän ohjeisen kuvan mukaisesti pidätinpultti, joka pysäyttämällä rissan liikkeen estää kuomun irtoamisen.

