

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 399/68
 15.12.1968



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

399. M-määräys No. 399/68: Beech 95, korkeusperäsimen trimmin muutostyö

Koskee:

- I Beech 95-55, 95-A55, 95-B55, sarjanumerot TC-371, TC-502 - TC-1033
 Beech 95-C55, sarjanumerot TC-350, TE-1 - TE-388
 Beech 95, B95, B95A, D95A, sarjanumerot TD-534 - TD-697
- II Beech 95-B55, sarjanumerot TC-1034 - TC-1077
 Beech 95-C55, sarjanumerot TE-389 - TE-451
 Beech D55, sarjanumerot TE-452 - TE-542
 Beech 56TC, sarjanumerot TG-1 - TG-63
 Beech D95A, sarjanumerot TD-698 - TD-707
 Beech E95, sarjanumerot TD-708 - TD-715

Viite: FAA Airworthiness Directive 68-10-7, Beechcraft Service Bulletin No. 67-37

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa 100 h huollossa.

Toimenpiteet: Korkeusperäsimen trimmin muutostyö Beechcraft Service Bulletin No. 67-37 mukaan.

Ryhmän I lentokoneille tämä käsittää trimmin käyttötangon vaihdon ja tangon pätekappaleen kiinnityksen muutoksen.

Ryhmän II lentokoneille tämä käsittää tangon pätekappaleen kiinnityksen muutoksen.

CEF/JJ/KS