

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 413/69

2.7.1969



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

413. M-määräys No. 413/69: Beagle 121-sarja. Päälaskutelineen pyörät, vanteenpuolikkaiden vahvistuslevyjen asentaminen.

Koskee: Kaikkia Beagle 121-sarjan koneita.

Viite: Beagle Service Bulletin 28.5.1969 No. B 121/6 ja Dunlop Aviation Division Service Bulletin No. 32-632.

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

1. Irroita pyörä. Ohje: Beagle Service Manual, sivu A 6-10.
2. Tutki vanteenpuolikkaat mahdollisten murtumien varalta, erityisesti pultinreikien ympäristö. Viallisten vanteenpuolikkaiden tilalle on vaihdettava uudet.
3. Sovita teräksiset vahvistuslevyt, osa No. AHO.85409, kuhunkin vanteenpuolikkaaseen. Varmista, että pultinreikien viistoukset ovat ulospäin. Kokoa pyörä käyttäen uusia varmistuspultteja, osa No. DSR.468/15. Ohje: Beagle Service Manual, sivu A 6-11.
4. Tarkasta koottu pyörä vuotojen varalta. Venttiili ei saa vuotaa, maksimi paineen väheneminen 24 tunnin aikana 10 % (aiheutuu lämpötilan tasaantumisesta ym.).