

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
 TIEDOTUS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 415/69

2.9.1969



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

415. M-määräys No. 415/69: Piper PA-28-180/-235, PA-28R-180/-200 ja PA-32-260/-300.  
Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen.

Koskee: PA-28-180 sarjanumerot 28-4378 - 28-5406, PA-28-235 sarjanumerot 28-11040-28-11257, PA-28R-180 sarjanumerot 28-30005 - 28-31095, PA-28R-200 sarjanumerot 28-35001 - 28-35265, PA-32-260 sarjanumerot 32-1111 - 32-1165, PA-32-300 sarjanumerot 32-40566 - 32-40715.

Viite: Airworthiness Directive 69-15-1, Piper Service Bulletin No. 295.

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Jotta ohjauspyörän kiinnityssokka ei pääsisi putoamaan, asenna ko. sokkatapin yhteyteen Piper Service Bulletin No. 295 mukaisesti teräsruuvi, joka varmistaa sen pysymisen.

EL/JJ/IS