

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
**LENTOKELPOISUUS-**  
**TIEDOTUS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 421/69

13.10.1969



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

421. M-määräys No. 421/69: M.S.880, 881, 885, 890, 892, 893 ja 894. Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen

Koskee: Kaikkia M.S.880, 881, 885, 890, 892, 893 ja 894 lentokoneita, lukuunottamatta seuraavia koneita, joihin on jo valmistajatehtaalla tehty ko. muutostyö: M.S.880B: sarjanumerot 1254, 1256, 1267, 1268, 1270 sekä kaikki sarjanumerosta 1272 lähtien. M.S.892A & M.S.893A: sarjanumerot 751, 754, 759, 910, 912, 914, 928, 929, 937, 938, 939 sekä kaikki sarjanumerosta 941 lähtien. M.S.894A: sarjanumero 1021 sekä kaikki sarjanumerosta 1025 lähtien.

Viite: Socata-Service-tiedotus No. 60.

Suoritettava: Tarkastus seuraavassa 50 tunnin huollossa. Muutostyö 1.1.1970 mennessä.

Toimenpiteet:

Tarkastus: Tarkasta onko nokkatelineen kääntöakselin päässä muodonmuutoksia pultin reikien kohdalla.

Mikäli merkkejä alkavistakin muodonmuutoksista on havaittavissa, on muutostyö suoritettava välittömästi.

Muutostyö: Vahvista akseli sen sisään työnnetyllä holkilla Socata-Service-tiedotuksen No. 60 mukaisesti. Jatka myös ko. tiedotuksen mukaisesti voitelu-uria reunaan asti.