

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siitasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
**LENTOKELPOISUUS-**  
**TIEDOTUS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 436/70  
 13.5.1970



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

436. M-määräys No. 436/70: M.S.880B M.S.892 M.S.893 ja M.S.894: muutoksia Richter-seoslämpömittarissa

Koskee: Kaikkia M.S.894A lentokoneita sekä kaikkia M.S.880B M.S.892 ja M.S.893 lentokoneita, joihin on asennett B5 Richter-seoslämpömittari.

Viite: Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 70-17, Socata Service Rallye No. 57.

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

1. Seoslämpömittarin syöttöjohdon mittariin-liitäntän muuttaminen

Erehdyksen vuoksi syöttöjohdon (EA1) liitäntä mittariin on virheellinen. Liitä tämä syöttöjohto mittarin liitäntänastan "D" nykyisen "A" liitäntänastan asemasta.

M.S.894 lentokoneista tämä kohta koskee vain sarjanumeroita 11005-11018.

2. Seoslämpömittarin sähköjärjestelmän suojaaminen varokkeella

Liitä syöttöjohto (EA1) jakoriman varokkeella suojattuun liitäntänastan allaolevan taulukon mukaisesti.

Lentokonetyyppi ja sarjanumero	Liitäntänastan numero	Aiemmin liitettyjen kaapeleiden numerot
MS880B n:oon 600 asti	4	PE5-KG3
MS880B n:sta 600 lähtien	6	PE7
MS892 : n:oon 485 asti	4	PE5-KG3
MS892 n:sta 486 lähtien	6	PE7-KL2
MS893 kaikki sarjanumerot	6	PE7-KL2
MS894 n:ot 1005-1024	6	PE6-KL2

Helsingissä toukokuun 13 päivänä 1970

Ilmailun tarkastaja

Jorma Jalkanen

EL/JJ/ks