

LIIKENMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 437/70

10.6.1970



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

437. M-määräys No. 437/70: P & W Wasp JrI Pa-ruiskutuslaitteiston peruskorjaus ja suodattimen puhdistus

Koskee: Pratt & Whitney R-985 ja Wasp Junior lentokonemoottoreita, joihin on Supplemental Type Certificate No. SE1-391 mukaisesti asennettu Simmonds Precision polttoaineenruiskutuslaitteisto, osanumero 580047.

Viite: FAA Airworthiness Directive 70-10-21

Syy: Jotta estetään moottorin pysähtyminen polttoaineen ruiskutuslaitteiston pumpun käyttöakselin katkeamisen tai suodattimen tukkeutumisen seurauksena, on suoritettava seuraavat toimenpiteet.

Toimenpiteet:

1. Tarkasta ja puhdista jokaisessa 100 tunnin huollossa polttoaineen ruiskutuslaitteiston suodatin, P/N 580436.
Liitä ko. toimenpiteet 100 tunnin huoltolistaan.
2. Peruskorjaa ruiskutuslaitteisto, P/N 580047 ennen 600 käyttötunnin täyttymistä. Yli 600 tuntia käytetty ruiskutuslaitteisto on peruskorjattava seuraavan 50 tunnin huollon yhteydessä.

EL/JJ/ks