

LIIKENMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 439/70

10.6.1970



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

439. M-määräys No. 439/70: Beagle 121, Pa-säiliöiden takaiskuventtiilien jousen poisto

Koskee: Beagle B.121 sarjat 1, 2 ja 3; sarjanumeroita 005-032 sekä näiden jälkeisistä niitä, joiden polttoainesäiliöihin on tehty muutoksia jälkeenpäin.

Viite: Beagle Service Bulletin No. B.121/21.

Suoritettava: Viimeistään seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Jotta varmistetaan polttoaineen tasainen virtaus kustakin säiliöstä pa-hanan ollessa "both"-asennossa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota polttoainesäiliöt ja tutki, onko säiliöstä lähtevän pa-putken takaiskuventtiilissä jousi. Mikäli venttiilissä on jousi, on venttiili modifioitava viitteessä mainitun Bulletinin mukaisesti.
2. Merkitse venttiili, jossa ei ole ko. jousia tai josta jousi on kohdan 1. mukaisesti poistettu, viitteen mukaisesti valkoisella maalilla.