

LIIKENMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 445/70-2

17.5.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

445. M-määräys No. 445/70-2: McCauley. Määräakerrossäätimen (Governor) muutostyö

Koskee: McCauley määräakerrossäädintyyppiä

A. C290D2-A/T1, T2, T3, T4, T5, T9, T11 ja T13 sekä C290D2-B/T1, T2, T3, T4, T5, T9, T11 ja T13.

Kyseisiä säätimiä on asennettu seuraaviin lentokonetyyppeihin vuodesta 1966 lähtien:

Cessna 180-, 182-, A185-, 188-, P206-, U206-, 210- ja T210-sarjat sekä Beechcraft A23-24.

Myös aiemmin valmistuneisiin lentokoneisiin on ko. säätimiä saatettu asentaa esim. potkurinvaihdon yhteydessä. Toisaalta kyseinen muutostyö on jo saatettu suorittaa joihinkin edellälueteltuihin lentokoneisiin. Tällöin on säätimen sarjanumeron perään merkitty kirjain C, esim. 69186C.

B. C290D2-B/T6 ja C290D2-C/T6.

Kyseisiä säätimiä on asennettu Cessna FR172E ja -F sekä R172E ja -F tyyppisiin.

Viite: A. McCauley Service Letter No. 69-8, Cessna Service Letter SE 70-8

B. Bulletin No. 90

Suoritettava: A. Potkurin peruskorjauksen tai määräakerrossäätimen korjauksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 31.3.1971.

B. Seuraavassa 100 t huollossa.

Toimenpiteet:

A. Vaihda määräakerrossäätimen vastapainon kiinnikkeet uusiin osiin ja merkitse modifioitu säädin "stanssaamalla" kirjain C sarjanumeron perään, esim. 69246C. McCauley Service Letter No. 69-8 luettelee vaihdettavat osat ja antaa yksityiskohtaiset työohjeet.

B. Vaihda määräakerrossäätimen vastapainon kiinnikkeet uusiin osiin ja merkitse modifioitu säädin "stanssaamalla" kirjain D sarjanumeron perään. McCauley Service Bulletin No. 90 luettelee vaihdettavat osat ja antaa yksityiskohtaiset työohjeet.

Tämä lentokelpoisuustiedotus korjaa tiedotuksen M 445/70, joka on hävitettävä.

KS/JJ/ks