

LIIKENNEMINISTERIÖ  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53  
Puh. 76 58 11 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
TIEDOTUS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 453/71  
27.1.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matkapäivä-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

453 M 453/71: Piper PA-28-140. Imuilman etulämittimen kaapelin vaihto.

Koskee: Piper lentokoneita PA-28-140 "B" Cherokee, sarjanumeroita 28-25001 - 28-25821.

Viite: Piper Service Bulletin No. 312

Syy: Imuilman etulämittimen kaapeli takertelee, koska se kuumenee liikaa pakoputken läheisyyden vuoksi.

Suoritettava: Seuraavassa 100 t huollossa.

Toimenpiteet: Vaihda imuilman etulämittimen kaapeli uuteen, kauemmaksi pakoputkesta asennettavaan kaapeliin. Tarkemmat ohjeet sekä tarvittavat osat sisältyvät Piper Kit'iin No. 760387V.

EL/JJ/ar