

osk HTH

LIIKENNEMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 457/71
21.4.1971

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

457. M-määräys No. 457/71: Lycoming. Kaasuvivun varmistaminen

Koskee: Kaikkia Avco Lycoming O-sarjan moottoreita, joissa on Marvel-Schleber-kaasutin.

Viite: Avco Lycoming Service Bulletin No. 330A.

Syy: On tapahtunut kaasuvivun irtoamisia, johtuen kiinnitysruuvien väärästä kiristyksestä.

Toimenpiteet: Ennen kaasuvivun kiinnitysruuvien uudelleen kiristämistä, poista varmistusaluslevy. Kiristä ruuvi 20-25 IN.LSB. momentilla ja varmista oheisen kuvan mukaisesti, 0,032 IN varmistuslangalla. Tarvittaessa poraa 1/16 IN reikä ruuvien kannan läpi varmistuslangaa varten. Kaasuvivun, kiinnitysruuvien ja tyhjäkäyntirajoittimen keskinäinen sijainti voi olla toinen kuin kuvassa, mutta ne on kaikissa tapauksissa varmistettava yhteen.

