

LIKKENEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 460/71

10.6.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

460. M-määräys No. 460/71: Lycoming. Venttiilinnostimen männän vaihto

Koskee: Lycoming IO-360-A ja C-moottorit, sarjanumerot 1734-51A - 4412-51A, sekä ne moottorit, jotka on peruskorjattu 1.9.65 - 11.10.67 välisenä aikana.

Viite: FAA Airworthiness Directive 71-11-2 sekä Lycoming Service Bulletin No. 328.

Suoritettava:

- a) 450 t huollossa moottoreissa, joiden käyntiaika on alle 400 t.
- b) Seuraavassa huollossa moottoreissa, joiden käyntiaika on yli 400 t.

Toimenpiteet: Vaihda hydraulisen venttiilinnostimen mäntä P/N 76290 uuteen P/N 78290. Tarvittavat osat sisältyvät Lycoming Kit:iin P/N LW-11829. Lycoming SB No. 328 antaa tarkemmat työohjeet.

KS/JJ/ks