

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

474/71
 7.9.1971



Määräyksen mukainen toimimide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimimide on merkittävä matka-, moottori- tai potkurinäiväkirjaan toimimiteen laadun mukaan.

474. Määräys No. 474/71: Rallye. Korkeusneräsimen työntötangon niittauksen tarkastaminen ja modifikaatio

Koskee: Kaikkia Rallye lentokoneita.

Viite: Socata-Service No. 85.

Suoritettava: A. Seuraavassa huollossa
 B. Seuraavassa perushuollossa

Toimimiteet:

- A. Korkeusneräsimen ikeen ja neräsimen välisen työntötangon kierteinen pää on niitattu tankoon neljällä niitillä. Tarkista, että niitit eivät ole löystyneet. Jos niitit löydät löystyneitä niittejä, suorita kohdan B mukaiset toimimiteet.
- B. Korvaa niitit kaidella $\emptyset 5 \times 22,5$ mutilla Socata-Service No. 85 mukaisesti.

KS/JJ/ks