

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 480/71

18.10.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

480. M-määräys No. 480/71: Beechcraft. Rajoittimien asennus polttoaine- ja öljypaineputkiin

Koskee: Lentokoneita Beechcraft Musketeer A23A, B23 ja C23, S/N M-1069 - M-1310; 19A, M19A ja B19, S/N MB-289 - MB-500; A23-24 ja A24, S/N MA-273 - MA-368; ja A24R, S/N MC-3 - MC-72, lukuunottamatta S/N MC-22, MC-23, MC-39, MC-43, MC-63, MC-64 ja MC-71.

Huom: Tämä määräys koskee myös koneita Musketeer, joiden sarjanumerot ovat edellä mainittuja pienemmät, jos niiden alkuperäiset paineputket on vaihdettu putkiin 130524-2.

Viite: Beechcraft Service Instruction No. 0411-240, Rev. 1.

Suoritettava: Seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Asenna rajoitin polttoaine- ja öljypaineputkiin Service Instructionin No. 0411-240, Rev. 1 antamien ohjeiden mukaisesti.

LV/JJ/ks