

LIIKENNEMINISTERIÖ  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53  
Puh. 76 58 11 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
MÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 483/71-2

8.2.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

483. M-määräys No. 483/71-2: McCauley. Potkurin työsylinterin kiinnityksen vahvistaminen

Koskee: Seuraavia McCauley vakiokierrospotkureita:

2D34C8	C2A36C32	D2A34C58-B	3A32C76-S	D2A34C78-K
2D34C8-A	C2A36C32-A	D2A34C58-J	3A32C76-T	D2A34C78-L
2D34C8-J	C2A36C32-D	D2A34C58-K	3A32C76-AD	D2A34C78-M
2D34C8-K	<u>D2A36C33</u>	D2A34C58-L	3A32C76-AS	<u>D3A32C79</u>
2D34C8-M	<u>D2A36C33-D</u>	<u>D2A34C58-La</u>	3A32C76-AT	D3A32C79-A
<u>2A36C23-C</u>	<u>D2A36C45</u>	<u>2A34C66</u>	3A32C76-FD	D3A32C79-B
2A36C23-CD	D2A36C45-D	2A34C66-A	3A32C76-FS	D3A32C79-F
2A36C23-CH	D2A34C49	2A34C66-B	3A32C76-FT	D3A32C79-J
2A36C23-CJ	D2A34C49-A	2A34C66-C	3A32C76-JD	<u>D3A32C79-K</u>
2A36C23-CP	D2A34C49-B	2A34C66-I	3A32C76-JS	<u>2A36C82-T</u>
2A36C23-CS	D2A34C49-J	2A34C66-K	3A32C76-JT	<u>2A36C82-DT</u>
2A36C23-DD	D2A34C49-K	2A34C66-L	3A32C76-KD	<u>D3A32C88</u>
2A36C23-DH	D2A34C49-L	<u>2A34C66-M</u>	3A32C76-KS	D3A32C88-A
2A36C23-DJ	<u>D2A34C49-M</u>	<u>E2A34C70</u>	<u>3A32C76-KT</u>	D3A32C88-F
<u>2A36C23-DP</u>	<u>2A34C50</u>	E2A34C70-A	<u>D3A32C77</u>	D3A32C88-J
2A36C29	2A34C50-A	E2A34C70-J	D3A32C77-A	<u>D3A32C88-K</u>
2A36C29-A	2A34C50-B	E2A34C70-K	D3A32C77-F	D3A32C90
<u>2A36C29-D</u>	2A34C50-J	<u>E2A34C70-M</u>	D3A32C77-J	D3A32C90-A
B2A36C31	2A34C50-K	<u>E2A34C73</u>	<u>D3A32C77-K</u>	D3A32C90-B
B2A36C31-A	2A34C50-L	E2A34C73-A	<u>D2A34C78</u>	D3A32C90-C
B2A36C31-D	2A34C50-M	E2A34C73-J	D2A34C78-A	D3A32C90-F
D2A36C31-A	D2A34C58	E2A34C73-K	D2A34C78-B	D3A32C90-J
<u>D2A36C31-D</u>	D2A34C58-A	<u>E2A34C73-M</u>	D2A34C78-J	<u>D3A32C90-K</u>
		<u>3A32C76-D</u>		

Sarjanumerot 59000 - 712778 lukuunottamatta sarjanumeroita 700492, 700500 - 700558, 700561 - 700568, 700570 - 700594, 700596 - 701050 ja 701053.

Huom. Tämä määräys koskee potkureita, joiden työsylinteri on kiinnitetty kahdeksalla (8) lyhyellä ruuvilla.

Viite: FAA Airworthiness Directive 68-8-1 Rev.72-2 sekä McCauley Service Bulletin No. 92.

Suoritettava: Seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

- Poista spinneri.
- Poista työsylinterin 8 kiinnitysruuvia ja aluslevyä.
- Kiinnitä sylinteri kahdeksalla pitkällä ruuvilla (A-1635-70), kahdeksalla holkilla (B-4354) sekä yhdellä renkaalla (B-4342). Ruuvien vääntömomentti 30-36 naula-tuumaa. Varmista syöpymistä kestäväällä Ø 0.032 tuuman teräslangalla. Tarvittavat osat, varmistuslankaa lukuunottamatta, sisältyvät McCauley Kit:iin PL-4388.
- Kiinnitä spinneri.

Kumooa tiedotukset M 483 ja M 372, jotka on hävitettävä.

KS/JJ/ks