

LIIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 490/72

3.1.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

49Q M-määräys No. 490/72: Öljyn pikatyhjennysventtiiliin liitetyn letkun poisto

Koskee: Kaikkia lentokoneita, joissa oleva moottoriöljyn pikatyhjennysventtiili on jousikuormitteista tyyppiä.

Viite: Beechcraft Service Instructions No. 0473-241 ja kokemukset Suomessa.

Syy: Öljyn pikatyhjennysventtiiliin kiinnitetty letku voi kovettuessaan ja hangatessaan täriseviä moottoripeltejä tms. vasten aiheuttaa venttiilin vuotamista lennolla. Letku voi myös työnnettäessä liian syvälle venttiiliin aiheuttaa venttiilin vuotamista.

Suoritettava: Välittömästi.

Toimenpiteet: Poista öljyn pikatyhjennysventtiiliin mahdollisesti liitetty letku.

Lentokelpoisuusjaoston päällikkö


 Jorma Jalkanen