

LIIKENNEMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 494/72

13.4.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä matka-, moottori- ja potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

494. M-määräys No. 494/72: Fournier RF5. Sivuperäsinvaijereiden tarkastus

Koskee: Fournier RF5, kaikki sarjanumerot

Viite: Sportavia Technische Mitteilung S-01-72.

Syy: Mahdollisesta väärästä asennuksesta johtuen voivat sivuperäsinvaijerit hangata perärungossa olevaa kantokahvaa.

Suoritettava: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Irroita perärungossa oleva kantokahva. Mikäli sen alapinnalla on merkkejä vaijereiden hankaamisesta on sivuperäsinvaijerit tarkastettava ja vaihdettava uusiin tarvittaessa. Muussa tapauksessa asenna kantokahva takaisin pitäen huolen siitä, että vaijerit kulkevat sen yläpuolella. (Vaijereiden on oltava kireällä asennusta suoritettaessa.)

