

LIIKENMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 MÄÄRÄYS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 508/72
 29.6.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

508. M-määräys No. 508/72: Vaijerin päteholkkien tarkastus II

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä moottori- ja purjelentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava:

a) Moottorilentokoneet

Ensimmäisessä 15.7.1972 jälkeen suoritettavassa 50 tai 100 tunnin huollossa.

b) Purjelentokoneet

1.8.1972 mennessä.

Toimenpiteet: Tarkasta kaikki ohjainvaijereiden päteholkit riippumatta siitä, mistä materiaalista ne on valmistettu. Totea erityisesti, että holkki on kunnollisesti puristunut vaijereiden ympärille ja että holkki on symmetrinen. Kunnollinen kiinnittyminen todetaan parhaiten siten, että holkki on venynyt ja sen halkaisija pienentynyt riittävästi.

Mikäli muotopuolisia tai löysiä holkkeja havaitaan, on ne vaihdettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Huom. Vertaa M 367/67 "Vaijerin päteholkkien tarkastus", joka on edelleen voimassa.

TK/C-EC/ks