

LIIKENNEMINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siirtasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELE X 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-  
 MÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 516/72

16.10.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

**516. M-määräys No. 516/72: Piper. Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi**

Koskee: Seuraavia Piper lentokoneita: PA-28-180, S/N 28-4378 - 28-5859, 28-7105001 - 28-7105122; PA-28R-180, S/N 28R-30005 - 28R-31270, 28R-7130001 - 28R-7130005; PA-28R-200, S/N 28R-35001 - 28R-35820, 28R-7135001 - 28R-7135102; PA-28-235, S/N 28-11040 - 28-11378, 28-7110001 - 28-7110011; PA-32-260, S/N 31-1111 - 32-1297, 32-7100001 - 32-7100017; PA-32-300, S/N 32-40566 - 32-40974, 32-7140001 - 32-7140049.

Suoritettava: 15.11.72 jälkeen seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Viite: FAA AD No. 72-17-5 ja Piper Service Bulletin No. 332.

Toimenpiteet: Modifioi trimmilaipan sähkökytkin osa no. 800452-00 numeroksi 800452-01 PA-28 koneiden kohdalta Piper Kit No. 760-517V mukaisesti, PA-32 koneiden kohdalta Piper Service Bulletin No. 332 mukaisesti.

LV/JJ/ks