

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 529/73

5.2.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

529. M-määräys No. 529/73: Beagle. Laskusiivекkeen matoruuvien tarkastus

Koskee: Kaikkia Beagle B.121 Pup-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Pup Service Bulletin No. B.121/33, issue 2.

Suoritettava: 1.3.1973 jälkeen:

- A. Jokaisessa 100 tunnin huollossa.
- B. Seuraavassa huollossa ja sen jälkeen kerran vuodessa.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta laskusiivекkeen matoruuvien kunto Pup Service Bulletinin No. B.121/33 mukaisesti. Mikäli matoruuvien voitelu osoittautuu puutteelliseksi, voiteluaine turmeltuneeksi tms., suorita kohdan B mukainen voitelu heti. Merkitse tämän kohdan toimenpiteet 100 tunnin huoltolistaan.
- B. Poista matoruuvi koneesta, puhdista, tarkasta ja voitele se uudelleen SB No. B.121/33 mukaisesti.

LV/JJ/ks