

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 531/73

16.2.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

531. M-määräys No. 531: Cessna. Polttoaineen sulkuventtiilin käyttövaijeri

Koskee: Lentokoneita Cessna 177 "Cardinal", sarjanumeroita 17700001-17701530.

Viite: FAA AD 70-24-4 ja Cessna Service Letter SE 70-24.

Suoritettava: 1.4.1973 jälkeen seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Vaihda polttoaineen sulkuventtiilin käyttövaijeri uuteen, entistä vahvempaan vaijeriin Service Letterin SE 70-24 ja Service Kitin SK177-10 mukaisesti.

LV/JJ/ks