

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 76 58 11 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 535/73

26.3.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

525. M-määräys No. 535: ASW-15. Sivuperäsimen tarkastus

Koskee: ASW-15 purjelentokoneita, sarjanumerot 15001 - 15183.

Viite: Lufttüchtigkeitsanweisung 73-20.

Suoritettava viimeistään: 15.5.1973.

Toimennitteet:

- 1) Tarkasta, että sivuperäsimen ja sivuvakaajan välinen rako on Technische Mitteilung ASW-15 No. 10:n piirustuksen No. 1 mittojen mukainen. Ellei näin ole laita, niin suorita Technische Mitteilung ASW-15 No. 10:n määräämä muutos.
- 2) Vahvista peräsimen johtoreuna piirustuksen 150 36/37 Bl.33 mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

IA/ks