

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 541/73

25.4.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

541. M-määräys No. 541/73 : Zenith-polttoainepumppu. Suodattimen tarkastus ja vaihto.

Koskee: Seuraavia Zenith-tyyppisiä polttoainepumppuja, joiden valmistusnumero on pienempi kuin 11940:

P96B201, -202, -203, -204, -205, -206, -207 ja -208.

Näitä pumppuja on asennettu ainakin koneisiin M.S.880B-893, Gardan GY 80, Jodel DR1050/1051 ja Jodel D140-150, mutta niitä saattaa myös esiintyä muun tyyppisissä ilma-aluksissa.

Viite: Luftvärdighetsanvisning nr. 690.

Suoritettava viimeistään:

A. 1.6.1973 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

B. Mikäli kohdan A tarkastus antaa aihetta, niin heti tämän tarkastuksen jälkeen, minkä jälkeen uudestaan 25 lentotunnin kuluttua. Tämän jälkeen tarkastus jokaisessa 100 tunnin huollossa, kunnes kohdan C mukainen vaihto on suoritettu.

C. 31.8.1973.

Toimenpiteet:

A. Irrota polttoainepumpun suodatin tunnistamista varten. Mikäli suodattimen osanumero on F04-003, niin suorita kohdan B mukainen tarkastus. Mikäli suodattimen osanumero on F04-016, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin.

Huom. Suodattimen, jonka osanumero on F04-003, ulkokuori on reiätetty metallisylinteri, joka on molemmista päistään suljettu muovikappaleella. Suodattimen ulkohalkaisija on 40,5 mm.

Suodatin, joka osanumero on F04-016, käsittää joukon suodatinelementtejä, jotka on koottu sylinteriksi. Suodattimen ulkohalkaisija on 37,5 mm.

B. Tarkasta suodattimen (osanumero F04-003) muovipäät. Mikäli ne ovat tahmeita, rikkiäisiä tai muuten viallisia, niin vaihda suodatin uuteen, samaa tyyppiä olevaan tai toisen tyyppiseen kohdan C mukaisesti. Virheettömän suodattimen voit asentaa takaisin paikoilleen. Lisää tämän kohdan tarkastus 100 tunnin huoltolistaan.

C. Asenna pumppuun suodatin, jonka osanumero on F04-016. Tämän jälkeen kohdan B tarkastusta ei enää tarvitse suorittaa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

LV/ks