

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 551/73

1973-09-27



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

M-määräys No M 551/73 :Rolls-Royce Continental. Mekaanisen polttoainepumpun tarkastus.

Koskee: Rolls-Royce Continental 0-200 sarjan moottoreilla, jotka on varustettu seuraavanlaisilla AC:n mekaanisilla polttoainepumpuilla:

Osannumero Teledyne Continental Motors

40585

631391

Osannumero AC

AC 1539867


GP 5656861

Viite: Rolls-Royce Light Aircraft Engine SB No. T-201.

Suoritettava viimeistään: 1973-10-31 jälkeen jokaisessa 100 h huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta polttoainepumpun palautusjousen kunto. Mikäli jousessa on murtumia, korroosiota tai muita vaurioita, vaihda jousi uuteen osanumero AC 1522046.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

IA/mv