

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIR WORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 553/73 Muutos 1

1973-12-08



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpiden on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

553. M-määräys No. 553/73: Potkurin kiinnityslaipan tarkastaminen syöpymien varalta

Koskee: Kaikkia kiinteänousuisella potkurilla varustettuja moottoreita, joissa potkuri on kiinnitetty laipalla kampiakseliin, joiden viimeisestä peruskorjauksesta tai käyttöönotosta on kulunut yli vuosi.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava viimeistään: 1973-11-15 jälkeen seuraavassa huollossa ja sen jälkeen korkeintaan vuoden väliajoin.

Toimenpiteet:

Kohta A. Irrota potkuri. Tarkasta onko potkurin kiinnityslaipassa kampiakselissa syöpymää erikoisesti potkurin keskiöreiän viisteen alueella olevan ilmatilan kohdalla. Mikäli syöpymää esiintyy suorita kohdan B toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Ennen potkurin takaisinasentamista suoja kiinnityslaippa esim. Ensis Fluidilla tai vastaavalla ja asenna potkurin ja laipan väliin Bestobell oil jointing (Wellumoid) tai vastaava paperi.

Kohta B. Poista syöpymä hiontapaperilla. Mikäli syöpymää ei voida poistaa hiontapaperilla, ota yhteys ilmailuhallitukseen lähempiä ohjeita varten. Ilmoita oheisella kaavakkeella ilmailuhallituksen teknilliselle toimistolle syöpymän laajuus. Kiinnitettäessä potkuria suorita kohdassa A mainitut suojaamistoimenpiteet.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jaikonen

Tämä määräys kumoaa M-määräyksen M 553, joka on hävitettävä

Liite muutosmääräykseen M 553/73: Ilmoitus potkurinkiinnityslaipan syöpmisestä

Lentokoneen tyyppi \_\_\_\_\_

Lentokoneen rekisteritunnus OH- \_\_\_\_\_

Moottorin tyyppi \_\_\_\_\_


Moottorin valmistusnumero \_\_\_\_\_

Moottori peruskorjattu/välikorjattu pvm. \_\_\_\_\_

Moottorin kokonaiskäyntiaika \_\_\_\_\_

Moottorin käyntiaika peruskorjauksen jälkeen \_\_\_\_\_

Piirrä syöpmän laajuus karkeasti allaolevaan piirrokseen.



Syöpmän syvyys \_\_\_\_\_ mm

Syöpmän leveys \_\_\_\_\_ mm

Oliko potkurin ja laipan välissä vettä irroitettaessa \_\_\_\_\_

Oliko kone varustettu potkurin navan suojuksella (spinneri) \_\_\_\_\_