

M 555/73

1973-10-18

M-määräyksen mukainen toimenpide on laskuvarjon toimintakelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

555. M-määräys No. 555/73: Irvin 46 laskuvarjo. Laskuvarjon laukaisuvaijerin tarkastaminen


Koskee: Kaikkia Irvin Fallskärms AB:n valmistamia Irvin 46 laskuvarjoja.

Viite: Luftvärdighetsanvisning nr. 718.

Suoritettava viimeistään: 1973-11-15 jälkeen seuraavan pakkaamisen yhteydessä.

Toimenpiteet: Tarkista, että välimatka laukaisuvaijerin suojusputken päästä ensimmäisen kartion keskikohtaan on 30 ± 2 mm. Mikäli välimatka ei ole yllämainitun suuruinen ota yhteys maahantuojaan Machinery Oy.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

IA/ks