

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

563/74

1974-01-09



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

563 M-määräys No. 563/74: Piper sivuvakaajan etukiinnityksen tarkastaminen

Koskee: Seuraavan tyyppisiä Piper koneita:

PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, PA-28R-180, PA-28R-200, PA-32-260 sekä PA-32-300, jotka on valmistettu ennen 1974-01-01.

Viite: LVA Nr. 748.

Suoritettava viimeistään: 1974-01-31 jälkeen seuraavassa 100 h huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta sivuvakaajan etummainen kiinnityskorvake osan numero 62453-00 repeämien varalta siitä kohdasta, mistä korvake on valmistusvaiheessa taivutettu. Mikäli repeämiä on vaihda korvake uuteen. Korvake voidaan tarkastaa irrottamalla muotokappale vaakaa-
jan edestä.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

IA/mv