

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 565/74

1974-01-15



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

565. M-määräys No. 565 /74: Rallye. Siivekeasennuksen tarkastaminen.

Koskee: Kaikkia Rallye tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Consigne De Navigabilite No 74-5 sekä Socata Service No 108.


Suoritettava viimeistään: 1974-01-31 jälkeen seuraavassa 50 h huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta, että siivekesaranoissa laakerin akselilla oleva paksu aluslevy, jonka tarkoituksena on säilyttää riittävä välyys siivekkeiden ja laskusiivekkeiden päiden välillä, on asennettu oheisen kuvan mukaisesti siivekesaranan siipeen kiinnitetyn puoliskon sisäpuolelle.

Tarkasta siivekeasennuksen, saranoiden ja aluslevyn kunto. Mikäli niissä esiintyy vauriota korjaa tai uusi vaurioituneet osat.


Mikäli aluslevy on ulkopuolella irrota siiveke ja asenna takaisin siten, että aluslevyt tulevat sisäpuolelle.

IA/mv



Sarana takaa katsottuna.

Toimistopäällikkö


Jorma Jaikänen