

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 567/74

Muutos 1

1974-03-21



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

567. M-määräys No. 567/74: Lycoming. Potkuriasennuksen tarkastaminen

Koskee: Lycoming O-360 moottoreita, jotka on varustettu kiinteänousuisella Sensenich potkurilla.

Viite: Consigne de Navigabilite No. 73-107 ja Lycoming S.I. Nr. 1098.

Suoritettava viimeistään: 1974-02-28 jälkeen seuraavassa 100 h huollossa.

Toimenpiteet: Lycoming O-360 moottoreiden, jotka on varustettu kiinteänousuisella Sensenich potkurilla, pitää olla varustettu potkurinlaipalla, jossa on seuraavanlaiset kiinnitysholkit: 1 kpl holkki osanumero 74248 ja 5 holkkia osanumero 74249, vastaten moottorin Lycoming O-360-A3A tyyppihyväksymistä. Tarkasta, että potkurin kiinnityslaipan holkit ovat oikeata tyyppiä. Nämä oikeat holkit on tunnistettavissa holkin laipasta ulos eteenpäin tulevan pään pituudesta, joka on 8 mm 3 mm:n sijasta. Mikäli holkit eivät ole oikean tyyppisiä, vaihda ne mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1974-05-01 oikeantyyppisiin holkkeihin. Korjaa moottorin tyyppikilpeen numero 3 numeron 2 tilalle, siis O-360-A3A.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa muutosmääräyksen 567/74, joka on hävitettävä.

IA/ks