

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 179
00531 HELSINKI 53
FINLAND
Puh. 765811 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 569/74
1974-02-26



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

569 M-määräys No. 569 /74:SZD-30 "PIRAT"-purjelentokoneen siivekkeiden keskisaranointi.


Koskee: kaikkia SZD-30 "PIRAT" tyyppisiä purjelentokoneita.

Viite: Zaklady Szybowcowe Bielsko Bulletin 9.1.74.

Suoritettava viimeistään: 1974-03-31 jälkeen ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen jokaisessa kuukausitarkastuksessa ja vuosihuollossa.

Toimenpiteet:

1. Irroita siiveke.
2. Puhdista jollakin liuottimella (esim. bensiinillä tai trikloretyleenillä) siivekkeen keskisaranan korvake, joka on kiinnitetty siiven takasalkoon.
3. Tarkasta kuvan mukainen alue suurennuslasilla repeämien varalta.
4. Mikäli löytyy repeämiä, vaihda ko. osa uuteen ja ilmoita repeämistä valmistajalle.
5. Asenna siiveke paikalleen.



Repeämien mahdollinen esiintymisalue.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

JP/mv