

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 179  
00531 HELSINKI 53  
FINLAND  
Puh. 765811 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 583/74

Muutos 1

1974-09-09



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

583. M-määräys No. 583/74: American Aviation AA-1 sivu- ja korkeusperäsimien sekä siivekkeiden ohjausvaijereiden ja kehräpyörien tarkastus

Koskee: American Aviation AA-1 ja AA-1A kaikki sarjanumerot sekä AA-1B S/N 0001-0049 ja AA-5 S/N 0001-0209.

Viite: FAA Airworthiness Directive 72-06-02 amendment 39-1934.

Suoritettava: Tarkastus 1974-08-01 jälkeen ennen seuraavaa lentoa ja senjälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

Puhdista ja tarkasta kaikki siivekkeiden, sivu- ja korkeusperäsimien kehräpyörät ja ohjainvaijerit, jotka kulkevat kehräpyöräryhmän alta siiven pääsalon etupuolella. Kuluneet vaijerit tai vaijerit, joissa on enemmän kuin 4 säiettä poikki, ja kuluneet kehräpyörät on vaihdettava uusiin osiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa M-määräyksen No. 583/74, joka on hävitettävä.

PH/mv