

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 588/74

1974-08-20



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 588/74. Cessna. Öljynpainemittarin putken kiinnitys

Koskee: Cessna 177 s/N 17700001 - 17702041

Cessna 177 RG s/N 177RG0001 - 177RG0445

Cessna F177RG s/N F177RG0001 - F177RG0092

Viite: FAA Airworthiness Directive 74-16-06. Cessna Service Letter SE 74-2.

Suoritettava: 1974-09-15 jälkeen seuraavassa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta öljynpainemittarin putki tuliseinän ja mittarin väliltä, etsien mahdollisia hankautumia. Jos putki on virheetön, kiinnitä se sidevyöllä laippojen käyttökaapelin kuoreen. Katso ettei putki tee liian jyrkkiä mutkia ja ettei se hankaa mihinkään sitomisen jälkeen.

Yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty Cessna Service Letterissä SE 74-2.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalakanen

JP/mv