

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 179  
00531 HELSINKI 53  
FINLAND  
Puh. 765811 Telephone  
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
TELEX 12--1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

590/74

1974-09-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

590. M-määräys No.590 /74 Continental. Sylinterien tarkastus

Koskee: Continental IO-360A S/N 20080-R ja 20084-R.

~~IO-360-C~~ S/N 350015, 350017, 350021, 60228-R, 60229-R, 900308 ja 900352.

IO-360-D S/N 351048, 351055, 351060, 351075, 351076, 351077, 351080 ja 351081.

IO-360-H S/N 353124 - 353134.

TS10-360-A S/N 301001 ja 301002.


TS10-360-C S/N 300162 ja 300170.

Viite: FAA Airworthiness Directive 74-18-07.

Suoritettava: 1974-09-15 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Tarkasta sylinterien päivämäärämerkintä venttiilikotelon pinnasta. Kaikki sylinterit, joissa on merkintä 7-73, 8-73, 9-73, 10-73 ja 11-73 on irroitettava ja vaihdettava uusiin sylintereihin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

PH/mv