

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 598/74
 1974-12-18



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

598. M-määräys No 598 /74. Piper. Nokkapyörän haarukan tarkastus

Koskee: Niitä lentokoneita Piper PA 28-140, PA 28-150, PA 28-160, PA 28-180, PA 28-235, PA 32-260 ja PA 32-300, joihin on asennettu alkuperäistä suurempi nokkapyörän haarukka (Tibbetts Herre Airmotive osa no. PA 32-1) sekä nokkapyörän rengas 8.00 x 6 Supplemental Type Certificate SA 281 AL'n mukaisesti.

Viite: FAA AD, November 26, 1974.

Suoritettava: 1975-01-01 alkaen enintään 25 lentoonlähdön jälkeen.

Toimenpiteet: Tarkasta ja korjaa nokkapyörän haarukka ja vaihda se tarvittaessa uuteen FAA AD:n Noverber 26, 1974 mukaisesti. Vaihda myös muut AD:ssä mainitut osat uusiin.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/mv