

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 599/75

1975-01-02



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 599 /75: Sivuperäsimen ohjausjärjestelmän muutostyö

Koskee: Colonial C-1, C-2 ja Lake La-4, La-4A, LA-4P ja LA-4-200 lentokoneita, S/N 599 ja tätä pienemmät.

Viite: FAA AD 74-26-02. Lake Service Letter L-50.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-01-15 jälkeen 10 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 100 tunnin huolloissa, kunnes muutostyö on tehty.

Toimenpiteet: Tarkasta silmämääräisesti sivuperäsimen vivusto P/N 2-7109-1, 2-7103-91 ja 1-7103-1 Lake Service Letter No L-50 mukaan.

Jos vivustossa havaitaan repeämiä tai muodonmuutoksia, on osat vaihdettava, ennen seuraavaa lentoa, vahvistettuihin osiin.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

PH/mv