

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 603/75

1975-02-15



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

603. M-määräys No. 603 /75. Erillisten bensiini- ja petroolikäyttöisten lämmityslaitteiden tarkastus

Koskee: Kaikkia ilma-aluksiin asennettuja erillisiä bensiini- ja petroolikäyttöisiä lämmityslaitteita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Toimenpiteet tehtävä:

1975-03-15 jälkeen seuraavassa 100 tunnin huollossa, jos edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli 3 vuotta tai 1000 lento-tuntia, tai jos edellisestä tarkastuksesta ei ole tietoa.

Toimenpiteet:

Tee lämmityslaitteen polttokammion painekoe valmistajan ohjeen mukaan. Jos repeämiä tai läpipalamista havaitaan on polttokammio korjattava tai vaihdettava uuteen. Yli 3 vuotta vanha polttokammio suositellaan vaihdettavaksi heti uuteen, koska polttokammio on usein paikoittain syöpynyt sisältäpäin, eikä todennäköisesti kestä seuraavaa jaksoa loppuun saakka.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

PH/mv