

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 620/75
 1975-07-07



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

620. M-määräys no. 620 /75: Sligsby T61-Falke. Siivekesaranoiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Sligsby T61-Falke moottoripurjelentokoneita.

Viite: Sligsby Sailplanes Technical Instruction No. 73.


Toimenpiteet tehtävä: 1975-07-15 jälkeen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Tarkasta siivekesaranat mahdollisten säröjen varalta. Kiinnitä erikoista huomiota hitsaussaumoihin. Keskimmäinen siivekesarana on kaikkein rasitetuin ja siten säröjä todennäköisimmin esiintyy siinä.

Tarkastuksen helpottamiseksi irrota siivekkeiden työntötangot rungossa, jotta siivekkeet voidaan kääntää ääriasentoon.

Mikäli säröjä löytyy, on saranat korjattava ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri


 Jukka Vanhatalo

IA/KS