

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 621/75
 1975-07-07



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

621. M-määräys no. 621/75: Slingsby T61-Falke, korkeusperäsimen työntötangon päätehaarukan tarkastaminen


Koskee: Kaikkia Slingsby T61-Falke moottoripurjelentokoneita.

Viite: Slingsby Sailplanes Technical Instruction No. 74.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-07-15 jälkeen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Irrota korkeusperäsimen työntötangon haarukkapääte, joka sijaitsee rungossa heti siivekkeiden käyttövipujen takana. Pääte voidaan irrottaa poistamalla saksisokka ja senjälkeen aukaisemalla 1/4 tuuman mutteri, jonka jälkeen pääte voidaan kiertää auki. Tarkasta, onko haarukkapäätteessä säröjä erikoisesti reikien ympäriltä sekä hitsisaumoista. Mikäli säröjä löytyy, uusi pääte ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri


 Jukka Vanhatalo

IA/KS