

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 625/75
 Muutos 1
 1975-09-15



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

625. Cessna. Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto

Koskee: Kaikkia tyyppiä Cessna 180, 182, 185, A185, U206, TU206, P206, TP206, T207 ja 207 olevia lentokoneita sekä niitä tyyppiä Cessna A188 olevia lentokoneita, joissa on siipisäiliöt.

Viite: FAA AD 75-16-01 (Correction).

Toimenpiteet tehtävä: 1975-10-01 jälkeen seuraavassa 100 tunnin huollossa, ellei ole tehty aikaisemmin M 625/75 mukaisesti.

Toimenpiteet:

A. Vaihda virheelliset polttoainejärjestelmän kilvet uusiin seuraavan taulukon mukaisesti

Lentokoneen tyyppi (1973-1975)	Polttoaine- järjestelmä	Kilven osanumero	
		Valinta- venttiili	Siiven täyttöaukko
<u>180J</u>			
s/n 52364-52554			
Maalentokone	Normaali toimintasäde	S1286-6	0705023-8
	Pitkä toimintasäde	S1286-5	0705023-9
Kellukeasennus	Normaali toimintasäde	S1286-6	0705023-8
	Pitkä toimintasäde	S1286-5	0705023-9 (ulkopuolella) 0705023-13 (sisäpuolella)
<u>182P</u>			
s/n 62251-63590			
	Normaali toimintasäde	0705048-25	0705023-8
	Pitkä toimintasäde	0705048-26	0705023-9
<u>185F</u>			
s/n 02263-02653			
Maalentokone & Maatalouslentokone	x)		
	Normaali toimintasäde	0705019-7 (Pa-hana)	0705023-10
	Normaali toimintasäde	0705019-5 (Pa-hana) 0716113-3	0705023-10
	Pitkä toimintasäde	0705019-6 (Pa-hana)	0705023-12
		0716113-4	

Kellukeasennus	Normaali toimintasäde	0705019-5 (Pa-hana) 0716113-3	0705023-10
	Pitkä toimintasäde	0705019-6 (Pa-hana) 0716113-4	0705023-11 (sisäpuolella) 0705023-12 (ulkopuolella)
	x)		
A188B s/n 01347-02027	xx) Vain siipisäiliö	1605023-5 (Pa-hana)	0705023-14
U206F & TU206F s/n 02127-02675			
Maalentokone	Normaali toimintasäde	0705048-21	0705023-10
	Pitkä toimintasäde	0705048-22	0705023-12
Kellukeasennus	Normaali toimintasäde	0705048-21	0705023-10
	Pitkä toimintasäde	0705048-22	0705023-11 (sisäpuolella) 0705023-12 (ulkopuolella)
207 & T207 s/n 00226-00283	Normaali toimintasäde	0705048-23	0705023-10
	Pitkä toimintasäde	0705048-24	0705023-12

x)

Varustettuna vain AUKI-KIINNI-tyyppisellä polttoainehanalla.

xx)

Koskee myös niitä lentokoneita, joiden sarjanumeron perässä on kirjan "T".

Huomautus.

Cessna Aircraft Company'n Service Letterissä SE 75-7 annetaan ohjeet niiden käyttöohjekirjan (Owner's Manual) sivujen uusimiseksi, joihin polttoainemäärien muutos vaikuttaa. Ohjekirjat tulee korjata mainitun Service Letterin mukaisesti.

B. Mikäli tässä määräyksessä mainittu lentokone on valmistettu vuonna 1973 tai sitä ennen, tarkasta, onko siihen asennettu uudet polttoainesäiliöt 1973-06-01 jälkeen. Mikäli näin on, niin tee kohdan A mukaiset toimenpiteet, ellei voida osoittaa, että mainitut polttoainesäiliöt on valmistettu ennen 1973-06-01.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoo M-määräyksen no. M 625/75.

LV/mv