

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 627/75

1975-08-04



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

627. Piper. Kaasuttimen imukomun muutostyö

Koskee: Lentokoneita Piper PA-28-151 "Cherokee Warrior", joiden sarjanumero on 28-7415001 - 28-7515425.

Viite: FAA AD 75-16-04 ja Piper Service Bulletin No. 474.

Toimenpiteet tehtävä: 1975-09-01 jälkeen seuraavassa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Tee kaasuttimen imukomuun Piper Service Bulletinin No. 474 mukainen muutostyö kaasuttimen etulämmityksen säätimen kiinnijuuttumisen estämiseksi.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jaikanen

LV/KS