

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 628/75

1975-08-29



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

Rallye. Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutostyö ja säätö

Koskee: Rallye 100 S S/N 2294; MS 880B S/N 2299-2531;  
 MS 892 E-150, 893 E ja 894 E S/N 12121-12531 lentokoneita.

Viite: FAA AD 75-17-18 ja Socata Service No 111 GR 27-11

Toimenpiteet tehtävä: 1975-09-01 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Tee Socata Service No 111 määräämä muutostyö laskulaippojen käyttömekanismiin, säädä laskulaippojen liike uudelleen ja tarkasta että siivekkeet ja laskusiivekkeet toimivat tämän jälkeen täysin vapaasti, eikä ole vaaraa niiden käyttölaitteiden kiinnitakertelusta.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

PH/mv