

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 639/75

1975-11-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen om, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

Rallye. Ohjaussauvan muutostyö

Koskee: Lentokoneita M.S.880B ja M.S.885, joiden sarjanumero on pienempi kuin 1962, sekä lentokoneita M.S.892A 150, M.S.893A ja M.S.894A, joiden sarjanumero on pienempi kuin 11993.

Viite: FAA AD 75-22-15 ja Socata Service Bulletin No. 104 GR-27-09

Toimenpiteet tehtävä: 1975-12-01 jälkeen 25 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Tee ohjaussauvan alaosassa olevaan vipuun Socata Service Bulletinin No. 104 GR-27-09 mukainen muutos, jolla lattian ja ohjaussauvan välinen vällys tulee niin suureksi, ettei ohjaussauva pääse juuttumaan kiinni.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

LV/KS