

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 649/76
 1976-02-03



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

649. Lake. Varoituskilven asennus

Koskee: Kaikkia niitä Lake LA-4- ja LA-4-200 -tyyppisiä lentokoneita, joihin on asennettu tyyppihyväksymistodistuksen lisäyksen STC SA876EA mukaiset lisäpolttoainesäiliöt.

Viite: FAA AD 76-02-01

Toimenpide tehtävä: 1976-02-15 jälkeen ennen vesilentotoimintaa.

Toimenpide: Kiinnitä seuraavan sisältöinen kilpi lisäpolttoainesäiliöiden käyttökytkimien viereen:

" VAROITUS "

" Polttoaineen syöttö lisäpolttoainesäiliöstä kielletty, ellei vettä ole poistettu näistä säiliöistä aina vesilentotoiminnan jälkeen."

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/