

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 667/76

1976-06-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

667. Rallye. Venttiilikoneiston öljyputken tarkastus

Koskee: - Rallye MS. 892A150, MS. 892E150 ja MS. 893 A;
 kaikki sarjanumerot

- Rallye 150 ST ja 150 T; sarjanumero 2692 ja pienemmät

- Rallye MS. 893E ja 235E; sarjanumero 12674 ja pienemmät.


Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-62(A) ja Socata-Service No. 124.

Voimaantulo: 1976-07-01

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet:

1. Tarkasta, onko moottorin venttiilikoneistojen öljyn paluuputkissa merkkejä kulumisesta, jonka on voinut aiheuttaa sylintereiden jäähdytysilman johdelevyt paikoillaan pitävä jousi. Vaihda ne putket, joissa näkyy merkkejä kulumisesta, uusiin.
2. Kiinnitä moottorin molemmilla puolilla olevat jouset, jotka pitävät jäähdytysilman johdelevyt paikoillaan, 1 mm teräslangalla etummaisten imuputkien putkenkiristimiin kuvan mukaisesti.



Toimistopäällikkö


Jorma Jaikänen

LV/uj